Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:09

Link do produktu: https://www.baseny-warszawa.pl/2-x-antybakteryjny-filtr-do-pompy-spa-typu-vi-bestway-58477-p-772.html



2 x ANTYBAKTERYJNY FILTR DO POMPY SPA TYPU VI - BESTWAY 58477

Cena	**41,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**58477**
Kod EAN	**46942138927526**
Producent	**BESTWAY**

Opis produktu

Utrzymuj wodę w basenie czystą i przejrzystą za pomocą antyseptycznego wkładu filtrującego Flowclear™ (VI) firmy Bestway®. Ten innowacyjny wymienny wkład jest **pokryty środkiem przeciwdrobnoustrojowym**, który oczyszcza wodę, która się z nim zetknie, **zabijając do 99,9% bakterii** związanych z bakteryjnym zapaleniem płuc, infekcjami E. coli i staph. **Wkłady są zaprojektowane dla pomp SPA firmy Bestway.** Aby utrzymać maksymalną siłę antybakteryjną, **wkład należy wymieniać raz na dwa tygodnie.**

Cechy produktu:

- Wkład zamienny do pomp SPA Bestway
- Łatwy do czyszczenia
- Nie zastępuje regularnej dezynfekcji chlorem
- Przeciwbakteryjna bibuła filtracyjna hamuje rozwój bakterii
- Bardzo silne działanie przeciwbakteryjne na powierzchni
- Szeroki zakres działania antybakteryjnego
- Zgodnie z normą ISO 22196 Pomiar aktywności przeciwbakteryjnej na tworzywach sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach, nasz wkład filtra gwarantuje optymalną wydajność na 2 tygodnie użytkowania: Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) (ATCC 6538) Wskaźnik przeciwbakteryjny ≥99.9%, Pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) (ATCC 8739) Wskaźnik przeciwbakteryjny ≥99.9%, Pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella Pneumoniae) (ATCC 4352) Wskaźnik przeciwbakteryjny ≥99.9%
- W celu utrzymania maksymalnej wydajności, zalecamy wymianę wkładu filtra na nowy co 2 tygodnie